

Bulletin de Sécurité français:
Tôles de console Vérin de compensation TB270.4 (HV5), TB290.1 et
TB300

Dans le cadre de notre observation du marché, nous avons constaté que sur les Steiger TB 270.4 (HV5), TB 290.1 et TB 300, une utilisation inappropriée ou un accident peut provoquer des déformations ou des dommages aux tôles des consoles du vérin de mise à niveau du panier. Ceux-ci peuvent être causés par une surcharge, par exemple lorsque le panier heurte un obstacle pendant l'utilisation du Steiger, ou par un accident de la circulation.

Dans de rares cas, ces dommages ne sont pas détectés lors de l'inspection visuelle, de sorte qu'une défaillance de la connexion ne peut être exclue en cas de poursuite de l'utilisation.

C'est pourquoi, lors du contrôle visuel quotidien de la machine par l'opérateur, il convient d'accorder une attention particulière à l'intégrité des tôles de console. Les tôles des consoles sont bien visibles en position de transport.



En cas de déformations et / ou de fissures visibles aux endroits indiqués sur les photos, l'utilisation du Steiger doit être arrêtée et le service RUTHMANN doit être contacté.

Contact : RUTHMANN Service
Téléphone : +49 2863 204-888
Email : support@ruthmann.de

state	Index	modification	date	name
40438	01	Added TB 270.4 HV5	08.01.26	pk
	date 09.01.2026	mod. pk	page 1	pages 1
		chk. tw		
	description	Safety Bulletin, French TB270.4 (HV5), TB290.1, TB300		
Drawing number 0927000200				